



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 01220.384.3.080223
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03074.384.1.040722

Berdasarkan ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **100705.23**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : BLU RSUD. Kabupaten Karanganyar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120409801623
Alamat Kantor : Jl. Laksda Yos Sudarso Kab. Karanganyar 57716 Jawa Tengah Telp. (0271) 495025, Fax. (0271) 495673-1
Nama dan Lokasi Usaha : RSUD. Kabupaten Karanganyar, Jl. Laksda Yos Sudarso, Bejen ; Kab. Karanganyar; ;Jawa Tengah 57716; Telp.(0271) 485025; Fax.(0271) 4956731
Rincian Lampiran Izin : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **03 Juli 2027**


Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **08 Februari 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0021208
Registrasi Sumber : 16.1.0021208
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X CT-Scan (CT-Scan Konvensional)
Merk Unit : Hitachi
Tipe Unit : Eclos 16 Slice
No Seri Unit : KA11280001
Merk Tabung : Hitachi
Tipe Tabung : GS-4570
No Seri Tabung : 81067-V0
Kondisi Maksimum : 130 kV / 400 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 7/ Ct Scan





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0030051
Registrasi Sumber : 16.1.0030051
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Unit : Toshiba
Tipe Unit : KXO-50S
No Seri Unit : H5D13Y2154
Merk Tabung : Toshiba
Tipe Tabung : DR-3724H
No Seri Tabung : 3K310
Kondisi Maksimum : 150 kV / 630 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 2





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0031366
Registrasi Sumber : 16.1.0031366
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Shimadzu
Tipe Unit : Mobile Art Evolution
No Seri Unit : 41000333A003
Merk Tabung : Shimadzu
Tipe Tabung : 0.7/1.3U163C-36
No Seri Tabung : CM74B5939079
Kondisi Maksimum : 133 kV / 400 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 1





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0031367
Registrasi Sumber : 16.1.0031367
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (RF)
Merk Unit : Shimadzu
Tipe Unit : Flexavision
No Seri Unit : MP7A12D4A001
Merk Tabung : Shimadzu
Tipe Tabung : 0.6/1.2P324DK-85
No Seri Tabung : RM6D8584A003
Kondisi Maksimum : 138 kV / 60 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 3





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0070938
Registrasi Sumber : 17.1.0070938
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Gigi (Ekstraoral 2D - Panoramic dan chepalometric)
Merk Unit : Instrumentarium
Tipe Unit : OC200D
No Seri Unit : 106060
Merk Tabung : Tabung Toshiba
Tipe Tabung : D-051S
No Seri Tabung : 6J01206
Kondisi Maksimum : 85 kV / 16 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 1





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.01220.002

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0129232
Registrasi Sumber : 22.1.0129232
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Unit : Siemens
Tipe Unit : YSIO Max
No Seri Unit : 28667
Merk Tabung : Siemens
Tipe Tabung : OPTITOP 150/40/80HC
No Seri Tabung : 823412155
Kondisi Maksimum : 150 kV / 1000 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Pemeriksaan 4





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

DATA TEKNIS
NOMOR 23.2.01220.002

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	011788	Wahyu Hermawan	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	416068	dr. Tinton Budi Setianto, Sp.Rad.	Dokter Spesialis Radiologi
2	424127	Salimatul Litasova, S.Si.	Fisikawan Medik
3	045499	Yona Yuliardhiasa	Radiografer
4	041687	Irma Jayanti	Radiografer
5	400625	Vivin Novitasari	Radiografer
6	019392	Evi Cristianti	Radiografer
7	353548	Akhmad Miftahudin	Radiografer
8	011788	Wahyu Hermawan	Radiografer
9	353194	Wahyu Widyastuti Tri Utami	Radiografer
10	007471	Maksum Darmawan	Radiografer
11	403912	Kukuh Khrystiadi	Radiografer
12	002881	Anton Supardi	Radiografer
13	427457	Riki Hendriyanto	Radiografer





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 01220.384.3.080223

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

