



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIOSO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. (0271) 495039 ext. 320, Fax. (0273) 3201320
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id, E-mail : jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

Jatiyoso, 12 Maret 2024

Kepada :

Yth. PJ. BUPATI KARANGANYAR

di-

KARANGANYAR

Nomor : 360/ 177 /2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Bencana Alam
Tanah longsor dan Angin
Kencang

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, kejadian bencana alam yang terjadi di Wilayah Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut :

A. DESA WUKIRSAWIT :

1. Jenis Bencana : Emperan Rumah Roboh
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024, pukul 15.30 WIB
Tempat Kejadian : Rumah Bp. Kasdi, Separe Rt 01/08 Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
Sebab dan akibat : Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan emperan rumah roboh
Kejadian :
Tafsir Kerugian : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
Jumlah Keluarga : 2 Orang
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana
2. Jenis Bencana : Talud rumah longsor
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024,
Tempat Kejadian : Rumah Pak Suratno, Dondong RT 01 RW 14 Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
Sebab dan akibat : Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan talud rumah longsor
Kejadian :
Tafsir Kerugian : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Keluarga : -
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana
3. Jenis Bencana : Tanah longsor
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024,
Tempat Kejadian : Lapangan desa Wukirsawit
Sebab dan akibat : Hujan deras mengakibatkan tanah longsor di lapangan desa Wukirsawit yang mengakibatkan jalan utama tertutup tanah
Kejadian :
Tafsir Kerugian : -
Jumlah Keluarga : -
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi

Bencana

2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana

B. DESA BERUK :

1. Jenis Bencana : Tanah longsor
Waktu Kejadian : Jumat, 9 Maret 2024, pukul 18.45 WIB
Tempat Kejadian : Jalan Desa selatan dusun Selangkah
Sebab dan akibat Kejadian : Hujan deras disertai angin kencang akses jalan Beruk – Jatiyoso, Beruk – Karang Sari ditutup karena longsor di selatan dusun Selangkah

Tafsir Kerugian : -
Jumlah Keluarga : -
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana
2. Jenis Bencana : Pohon Tumbang menimpa rumah
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024, pukul 15.45 WIB
Tempat Kejadian : Rumah Bapak SAMAN, Dusun Selangkah RT 002/007 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Sebab dan akibat Kejadian : Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan/Merusak Atap/Genteng Rumah

Tafsir Kerugian : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
Jumlah Keluarga : 5 orang
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana
3. Jenis Bencana : Pohon Tumbang menimpa rumah
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024, pukul 15.45 WIB
Tempat Kejadian : Rumah Bapak SANTOSO, Dusun Selangkah RT 002/007 Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Sebab dan akibat Kejadian : Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan/Merusak Atap/Genteng Rumah

Tafsir Kerugian : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
Jumlah Keluarga : 3 orang
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana

C. DESA WONOREJO:

1. Jenis Bencana : Tanah longsor
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024,
Tempat Kejadian : Jalan Desa jalur sekandang - kuryo
Sebab dan akibat Kejadian : Hujan deras mengakibatkan tanah longsor di longsor sebelah barat dusun Genengan yang mengakibatkan jalan utama tertutup tanah

Tafsir Kerugian : -
Jumlah Keluarga : -


Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana

D. DESA KARANGSARI :

1. Jenis Bencana : Pohon Tumbang menimpa atap teras rumah
Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Maret 2024, pukul 16.50 WIB
Tempat Kejadian : Rumah Bapak Kiman, Dusun Druju RT 02/05 Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
Sebab dan akibat Kejadian : Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan merusak teras rumah bagian depan
Tafsir Kerugian : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Keluarga : 4 orang
Korban jiwa : Nihil
Langkah-langkah yang diambil : 1. Pengerahan Warga dan Relawan sekitar untuk kegiatan Penanganan Lokasi Bencana
2. Koordinasi dengan Instansi terkait
3. Cek lokasi bencana

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT JATIYOSO


HARYANTO, S.E., M.A.P.
Pembina
NIP. 19670514 198903 1 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
2. Ketua BAZNAS Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Pelaksana BPBD Kab Karanganyar;
4. Kepala Markas PMI Cabang Karanganyar;

Lampiran Surat
Nomor Surat : 360/ 177 /2024
Tanggal Surat : 12 Maret 2024

1. Foto Lokasi Bencana angin kencang, Rumah Bp. Kasdi, Separe Rt 01/08 Desa Wukirsawit :

